

Projektinformationen

PROJEKTNAME:	ERSTELLT: 2017.04.25	KATALOGNAME: DWA M149
AUFTRAGGEBER:	PROJEKTLEITER:	AUFTRAGNEHMER: ROHRPROFI Kanalservice GmbH

Auftraggeber:

Zuständig:

Abteilung:

Postfach:

Straße:

Ort:

Telefon:

Telefax:

Mobiltelefon:

E-Mail:

Projektleiter:

Zuständig:

Abteilung: KTV & DP

Postfach:

Straße: Alte Mattseer Strasse 11

Ort: 5020 Salzburg

Telefon: 0662/850820

Telefax:

Mobiltelefon:

E-Mail: office@rohrprofi.at

Auftragnehmer: ROHRPROFI Kanalservice GmbH

Zuständig: Sascha Hobus

Abteilung: TV Dokumentation

Postfach:

Straße: Alte Mattseer Strasse 11

Ort: 5020 Salzburg

Telefon: 0662/850820

Telefax:

Mobiltelefon:

E-Mail: office@rohrprofi.at

Inhaltsverzeichnis

PROJEKTNAME:	ERSTELLT: 2017.04.25	KATALOGNAME: DWA M149
AUFTRAGGEBER:	PROJEKTLEITER:	AUFTRAGNEHMER: ROHRPROFI Kanalservice GmbH

Projektinformationen	Seite 1
Inhaltsverzeichnis	Seite 2
Haltungsübersicht	Seite 3
Schadenslegende	Seite 4
Haltung: DA1 - AB1	Seite 5

ROHRPROFI Kanalservice GmbH

Haltungsübersicht

PROJEKTNAME:	ERSTELLT: 2017.04.25	KATALOGNAME: DWA M149
AUFTRAGGEBER:	PROJEKTLIMITER:	AUFTRAGNEHMER: ROHRPROFI Kanalservice GmbH

Nr.	Haltung	Ort	Straße	Länge	Gesamt	Datum
				8,30 m	8,30 m	

ROHRPROFI Kanalservice GmbH

Schadenslegende

PROJEKTNAME:	ERSTELLT: 2017.04.25	KATALOGNAME: DWA M149
AUFTRAGGEBER:	PROJEKTLLEITER:	AUFTRAGNEHMER: ROHRPROFI Kanalservice GmbH

4 **Vorkommnisse ohne Schäden**

ES WURDEN KEINE MÄNGEL FESTGESTELLT.

3 **Bauliche Mängel oder Vorkommnisse, welche für die Dichtigkeit, Hydraulik oder Rohrstatik einen unbedeutenden Einfluss haben: z.B. breite Rohrfugen, schlecht verputzte Einläufe, leichte Deformation bei Kunststoffrohren, leichte Auswaschungen etc.**

SANIERUNGEN SIND LANGFRISTIG ERFORDERLICH.

2 **Bauliche Mängel, welche die Statik, Hydraulik oder Dichtigkeit beeinträchtigen: z.B. offene Rohrfugen, nicht verputzte Einläufe, Risse, leichte Abflusshindernisse wie Verkalkungen, vorstehende Einläufe, leichte Rohrwandbeschädigungen, einzelne Wurzeleinwüchse.**

MITTELFRISTIG ERFORDERLICHE SANIERUNGEN, DIE INNERHALB DER NÄCHSTEN 3 BIS 5 JAHRE DURCHZUFÜHREN SIND.

1 **Bauliche Schäden, bei welchen die statische Sicherheit, Hydraulik oder Dichtigkeit nicht mehr gewährleistet ist: z.B. Rohrbrüche axial/radial, Rohrdeformationen, visuell sichtbare Wasserein- und austritte, Löcher in der Rohrwand, stark vorstehende Einläufe.**

DRINGEND ERFORDERLICHE SANIERUNGEN, DIE INNERHALB DER NÄCHSTEN 1 BIS 2 JAHRE DURCHZUFÜHREN SIND. EVENTUELL SIND SOFORTMASSNAHMEN ERFORDERLICH.

0 **Der Kanal ist bereits oder demnächst nicht mehr durchgängig: z.B. Rohr eingestürzt, totale Verwurzelung oder andere Abflusshindernisse. Der Kanal verliert das Wasser oder es besteht die Gefahr von Rückstau in Keller etc.**

DRINGEND UND KURZFRISTIG AUSZUFÜHRENDE SANIERUNGEN. ALS SOFORTMASSNAHME IST DIE DURCHFÜHRUNG VON PROVISORISCHEN LOKALEN REPARATUREN ZUR SCHADENSBEGRENZUNG ANGEBRACHT.

Haltungsprotokoll

HALTUNGSNAME: DA1 - AB1	HALTUNGSNUMMER: 1	KATALOGNAME: DWA M149
AUFTRAGGEBER:	PROJEKTLEITER:	AUFTRAGNEHMER: ROHRPROFI Kanalservice GmbH

ANFANGSKNOTENBEZEICHNUNG: DA1		ENDKNOTENBEZEICHNUNG: AB1	
GEMEINDE:		STRASSENNAME:	
ÖRTLICHE LAGE: auf einem bebauten Grundstück		UNTERSUCHUNGSRICHTUNG: Von DA1 bis AB1	HALTUNGSLÄNGE: 8,30 m
DATUM DER UNTERSUCHUNG: 2017.04.25		INSPEKTIONSZWECK (GRUND): Abnahme einer Renovation oder Reparatur	
NIEDERSCHLAG: kein Niederschlag		WERKSTOFF DER ROHRLEITUNG: Anderer Werkstoff	
INSPEKTIONSVERFAHREN: Inspektion mittels TV-Kamera		DURCHMESSER ODER PROFILHÖHE: 125	
REINIGUNG: Abwasserleitung nicht gereinigt		QUERSCHNITTSFORM: Kreisförmig	
ALLGEMEINE ANMERKUNGEN:			

1 : 800	POSITION DC	CODE	BEOBACHTUNG	Vid...	FOTO
	0,00 m	BCDXP	Rohranfang	00:00:00	0000, 0001
	8,30 m	BCEXP	Rohrende	00:01:53	0002, 0003

ROHRPROFI Kanalservice GmbH

Haltungsprotokoll

HALTUNGSNAME: DA1 - AB1	HALTUNGSNUMMER: 1	KATALOGNAME: DWA M149
AUFTRAGGEBER:	PROJEKTLEITER:	AUFTRAGNEHMER: ROHRPROFI Kanalservice GmbH



Fotodatei DA1 - AB1_0000.bmp
 Kürzel: BCDXP
 Meterzähler: 0,00 m
 Text: Rohranfang



Fotodatei DA1 - AB1_0001.bmp
 Kürzel: BCDXP
 Meterzähler: 0,00 m
 Text: Rohranfang



Fotodatei DA1 - AB1_0002.bmp
 Kürzel: BCEXP
 Meterzähler: 8,30 m
 Text: Rohrende

Haltungsprotokoll

HALTUNGSNAME: DA1 - AB1	HALTUNGSNUMMER: 1	KATALOGNAME: DWA M149
AUFTRAGGEBER:	PROJEKTLEITER:	AUFTRAGNEHMER: ROHRPROFI Kanalservice GmbH



Fotodatei DA1 - AB1_0003.bmp
 Kürzel: BCEXP
 Meterzähler: 8,30 m
 Text: Rohrende

ROHRPROFI Kanalservice GmbH